


介護老人保健施設 太陽 パラマウントベッド眠りスキャン導入 ステーションパネル管理の様子



(昼間、活動されているため離床が多数の状態)

(夜間時、夜間管理の状況)

1. 50インチモニターで視認性高く、ベッドからの転倒や異常事態を速やかに検知でき、利用者様の安全確保の向上につながります。
2. 常時、ステーション内、付近にいる職員が入所者様の状態を確認することができます。
3. 職員の介護負担の軽減にもつながり、業務向上につながることで利用者様の介護の質の向上にもつながります。